

## Lagerkonditionen für Naturkorken

### Parameter für die Lagerung und Applikation:

- Temperatur : 15°C bis 25°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 65%
- Luftfeuchtemessung: 65% plusminus 5%,
- Feuchtigkeit des Korkens beim Verschliessen: 4 bis 8%
- Temperatur des Korkens beim Verschliessen: 15°C bis 25°C

### Anforderungen an den Lagerort:

- Lagerung in einer Räumlichkeit, welche geruchsarm, trocken und gut durchlüftet ist.
- Keine Materialien im gleichen Raum lagern, welche flüchtige Stoffe absondern wie Farben, Pflanzenschutzmittel, Lacke, Holzbehandlungsstoffe, kontaminierte Kartonagen u.s.w.
- Lagerung der Korken ohne direkten Bodenkontakt, dunkel, ohne direkte Sonneneinstrahlung oder hinter Fenstern.
- Lagerung der Korken auf Plastikpaletten, keine Holzpaletten verwenden.
- Lagerung der Korken in den Originalkartons- und plastiksäcken.

St-Prex, November 2012